




# WYROBY TULEJOWO-TRZPIENIOWE I IMAKI TOKARSKIE

для размещения заказа - [bisonbial@bisonbial.ru](mailto:bisonbial@bisonbial.ru)

## ДЕРЖАВКИ, ОПРАВКИ, ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ

### Uchwyty do frezarek tradycyjnych i obrabiarek NC Инструменты для фрезерных станков и станков с ЧПУ




#### SK 30 i SK 50

Z wewnętrznym gwintem dociągającym

#### SK 30 и SK 50

С резьбой затяжкой хвостовика

	SK 30	SK 50
<b>l1</b>	70	130
<b>l2</b>	51,4	115
<b>d1</b>	31,75	69,85
<b>d2</b>	M12	M24
<b>d6</b>	50	97,5
<b>f</b>	8	12




#### SK 40

Z wewnętrznym gwintem dociągającym, do mocowania ręcznego i z rowkiem pierścieniowym do mocowania automatycznego

#### SK 40

С резьбой затяжкой хвостовика, для ручного крепления и с кольцевым пазом для автоматического крепления



#### SM 2 - SM 6


Uchwyt stożkowy, z wewnętrznym gwintem dociągającym

#### SM 2 - SM 6

Хвостовик конус Морзе, с внутренним винтом для подтягивания

SM 2	SM 3	SM 4	SM 5	SM 6
<b>l1</b>	64	81	102,5	129,5
<b>d1</b>	17,780	23,825	31,267	44,399
<b>d2</b>	18	24,1	31,6	44,7
<b>d4</b>	M10	M12	M16	M20
<b>a</b>	5	5	6,5	6,5

### Uchwyty do obrabiarek NC oraz centrów obróbczych Инструменты для станков с ЧПУ и фрезерных центров



**Typ A:** bez otworu przelotowego


**Typ AD:** z otworem przelotowym do centralnego doprowadzenia chłodziwa do bocznego doprowadzenia chłodziwa

**Typ B:** bez skrzynego otwierstia

**Typ AD:** со сквозным отверстием для подвода СОЖ

**Typ B:** для бокового подвода СОЖ

	SK 30	SK 40	SK 50
<b>l1</b>	47,80	68,40	101,75
<b>d1</b>	31,75	44,45	69,85
<b>d2</b>	M12	M16	M24
<b>d6</b>	50	63,55	97,50
<b>d8</b>	45	50	80
<b>f2</b>	35	35	35
<b>f3</b>	19,1	19,1	19,1
<b>a</b>	3,2	3,2	3,2





#### Sworznie dociągające DIN 69872

Тип А lub В

#### Штревели DIN 69872

Тип А и В




#### Sworznie dociągające MAS 403-BT

Тип А lub В

#### Штревели DIN 69872

Тип А и В

	SK 30	SK 40	SK 50
<b>l1</b>	48,4	65,4	101,8
<b>D1</b>	31,75	44,45	69,85
<b>D3</b>	46	63	100
<b>M</b>	M12	M16	M24
<b>e</b>	20	25	35
<b>y</b>	2	2	3



#### Typ A

Zastosowany w centrach obróbczych, frezarkach i obrabiarkach specjalnych z automatyczną wymianą narzędzi.

Centralny, osiowy kanał doprowadzający chłodziwo

#### Typ A

Применение в станках с ЧПУ фрезерных и специальных станках, с автоматической сменой инструмента.

Центральный осевой канал подачи жидкости



#### Łącznica rurowa doprowadzająca chłodziwo

Соединительная трубка для СОЖ

**BISON'**